

Albumet 74: Sidosjösättning



18 januari 1943

Sidosjösättning av **ubåten U6**, b.nr 268.

Sjösättningen ägde rum i inre varvskanalen. Det var ett ganska våldsamt sätt att sjösätta. Ubåten släpptes ganska högt upp ifrån – (kanske ända upp ifrån kajkant? vet ej riktigt – men någon kanske vet bättre?). Det uppstod ett högt svall som slog upp på motsatta kajen – se bilden t.h med svall upp på huset.

Senare ändrade man metod och vinschade ner ubåten närmare vattnet och släppte loss bara en liten bit före vattenytan. **U6** levererades 28/7 1943.

18 januari 1943

Sidosjösättning av ubåten U6, b.nr 268.

Sjösättningen ägde rum i inre varvskanalen. Det var ett ganska våldsamt sätt att sjösätta. Ubåten släpptes ganska högt upp ifrån – (kanske ända upp ifrån kajkant? vet ej riktigt – men någon kanske vet bättre?). Det uppstod ett högt svall som slog upp på motsatta kajen – se bilden t.h med svall upp på huset. Senare ändrade man metod och vinschade ner ubåten närmare vattnet och släppte loss bara en liten bit före vattenytan. U6 levererades 28/7 1943.